



Manuel Wonder Vision
Accessoires

A




Ventilateurs

B




Support Intel x2

C




Plaque arrière Intel x1

D




Support AMD x2

E




Pâte thermique x1

F




Entretoises 15XX x4

G




Entretoises 17XX x4

H




Vis LGA20XX x4

I




Ecrous Intel x4

J




Vis longue ventilateurs 240/280x8 360/420x12

K




Vis pour radiateur 240/280x8 360/420x12

L




Câble USB x1

N



Vis AMD x4

O




Entretoises AM4 x4

Réglage de la plaque arrière
Intel 115X/1700/1851


LGA 1700/1851

LGA 115X/1200




LGA 1700/1851

115X/1200/1700/1851



LGA 115X/1200

115X/1200/1700/1851




1 - Repère de fixation 1 pour LGA17XX / 1851

2 - Repère de fixation 2 pour LGA115X/1200

Ajuster la plaque à la position requise correspondant à la carte mère selon le CPU.


Montage du waterblock




Enlever le bloc du dessus avec l'écran avant l'installation.

Installation Intel LGA115X/1200


C




F



I




B




Installer la plaque Intel LGA115X à l'arrière de la carte-mère. Fixer 4 entretoises sur l'avant de la carte-mère. Fixer les 2 supports sur les entretoises à l'aide des 4 écrous.

Installation Intel LGA1700/1851


C




G



I



B




Installer la plaque Intel LGA1700 à l'arrière de la carte-mère. Fixer 4 entretoises sur l'avant de la carte-mère. Fixer les 2 supports sur les entretoises à l'aide des 4 écrous.


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous.

Installation Intel LGA20XX


H



I




2011 mounting hole




Installer 4 vis Intel LGA20XX sur la carte-mère, fixer 2 supports LGA20XX dessus à l'aide des vis.

Installation AMD AM4 / AM5


N



D




O




Retirer le support et vis d'origine, garder la plaque arrière. Installer 4 entretoises sur la plaque arrière et fixer les deux supports AM4 / AM5 avec 4 vis.

Montage du radiateur / ventilateurs

J



K




Utiliser les longues vis pour installer le(s) ventilateur(s) sur le radiateur.

Utiliser les vis courtes pour fixer l'ensemble du radiateur au boîtier.


Manuel waterblock / ventilateurs

Connectez le câble d'alimentation du ventilateur 4Pins à l'en-tête CPU_FAN sur la carte mère.
Connectez le câble ARGB 3Pins du waterblock et du ventilateur aux en-têtes ARGB 5V 3 broches de la carte mère.

M



L



Câble 5V3 Pin ARGB ventilateur

Branchement du LCD

1. Les données sont transmises par un câble USB interne. Vérifiez le branchement avant d'installer le logiciel.
2. Téléchargez le logiciel depuis : <https://www.thermalright.com/support/download/>
3. Toutes les fonctions du LCD sont contrôlées par le logiciel qui se lance automatiquement au démarrage de l'OS. Veillez à ne pas fermer le logiciel.

L

